

FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3



FIGURE 4



FIGURE 5



FIGURE 6



FIGURE 7



FIGURE 8



FIGURE 9



FIGURE 10



FIGURE 11



FIGURE 12



FIGURE 13



FIGURE 14



FIGURE 15



FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18


Sprays
Cold H_2O
1912
warm H_2O out
cold H_2O in
1904
1612
1614
1600
1640
Resin In
1606
Resin In
1908
1900
1904

FIG. 19


1612
2000
1612
1612
2004
2008

FIG. 20


1618
1612
1614
1640
1612
1614
1612
1614
6
1904

FIG. 21